








EN - DIGITAL DEPTH GAUGE/D60

Thank you for purchasing this Trend product, which should give lasting performance if used in accordance with these instructions.

TECHNICAL DATA

- Hole Depth Measuring Range: 0 - 80mm (0 - 3 1/8")
- Working Temperature: 0°C - + 50°C
- Working Currency: $\pm 100\mu A$
- Readout Accuracy: 0.1mm (0.004")
- Max Measuring Speed: 1.5m/s (60in/s)
- Power Life: 1500 hrs
- Battery: CR2032 3V Lithium Battery
- Shipping & Storage Temperature: 10°C to + 70°C
- Hole Depth: 0 - 50.8mm (0 - 2")
- Working Humidity: $\leq 85\%RH$
- Resolution: 0.05mm (0.002")
- Repeatability: 0.1mm (0.004")
- Protection Level: IP50
- EMC Level: 2
- Weight: 92g

DECLARATION OF CONFORMITY

This product conforms to EMC Directive 2014/30/EU

Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of no observance of the instructions.

INTENDED USE

This accessory is intended to be used to set the depth of cut of a router out or saw blade. It can also be used to measure hole depths up to 50.8mm deep. Do not install into high vibration machines

SAFETY

Read and understand the instruction sheet carefully before using. This is a sensitive precision tool. Do not disassemble or drop it. Please note the sharp edges, avoid scratching. Store out of reach of children. Do not use as a toy or as a weapon. Risk of trapping hand/finger between rule and alloy butt.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE.

Users must be competent in using woodworking equipment before using our products. Consider working environment before using tools. Ensure working position is comfortable and component is clamped securely. Please keep children and visitors away from tools and work area. All tools have a residual risk so must therefore be handled with caution.

DESCRIPTION OF PARTS - (Fig.1)

- A Rule with scale
- B Battery container
- C Locking screw
- D LCD display
- E mm/inch/fraction button
- F On/off button
- G INC/ABS button
- H Depth pin
- I Depth pin
- J Base magnet
- K Small rebate clip (supplied fitted to rule)
- L Leg

OPERATION - (Fig.2)

ON/OFF Button

- Short press ON/OFF to turn on, under ABS mode short press it to set zero. Long press over 3 seconds to shut off. LCD auto shut off function in 5 minutes.

IMPORTANT!

To conserve battery life ensure the long press ON/ OFF is used to switch off the unit. The auto-shut off will only turn off the LCD.

mm/Inch/Fraction Button

- Short press mm/inch/fraction to convert between the three modes. Under fraction mode, within 1/32" ± 0.004 " readout will convert the number after radix point into fraction display. Outside radix point the display will ash "in".
- INC/ABS Button
- Short press to convert between INC mode and ABS mode. Enter INC mode at the same time to set ZERO (display will show "INC"). enter ABS mode and the LCD will display "ABS". ABS mode is for measuring single amounts from zero. INC mode is for measuring from a past point.

Absolute Measuring (ABS) - (Fig.2)

- Short press ON/OFF to turn on, short press INC/ABS to convert to ABS mode (LCD will display ABS symbol). Short press ON/OFF to set to zero. The measuring number is now absolute number.

Relative Measuring (INC) - (Fig.3)

- The gauge can convert to INC mode at any position and at the same time set to zero (display will show INC symbol). The measuring number is now the relative number.

Depth Pin

- The gauge has a depth pin that can be fitted onto the end of the rule to measure hole depths. When not used the pin can be parked on the depth pin park housing tabs.

Small Rebate Clip

- The gauge has a small rebate clip that can be fitted onto the end of the rule to allow setting of the cutting tool for small rebates of size 4mm x 4mm or less on a router table. The clip allows the rule to be flush with the back of the gauge legs. The clip is not needed for setting tool rebate sizes over 4mm x 4mm.

WARNING!

The small rebate clip is a push fit onto the pins. Ensure clip is firmly fitted to rule and periodically check fit. When not used for small rebates please store clip carefully in the product packaging to prevent accidental departure of the clip from the rule. If clip does come off accidentally in use ensure that it is not taken into the machine.

Scale Rule Locking Knob - (Fig.4)

- Rotate knob clockwise to tighten the scale rule.
- Rotate knob anti-clockwise to loosen the scale rule

Battery Fitting and Replacement - (Fig.5)

- To fit or replace battery pull the tab on the top of the LCD.
- Pull out the battery container.
- Remove the old battery. Insert the new battery type CR2032 3V.
- Ensure negative pole of the battery is uppermost. The positive pole is on the underside of the battery.
- Push the battery container back in carefully. Do not tilt or twist.

Battery Care

WARNING! Insert battery correctly (+/-). (1) KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Swallowing may lead to serious injury or death in as little as 2 hours due to chemical burns and potential perforation of the esophagus. Immediately see a doctor. Keep original packaging until ready to use. Dispose of used batteries immediately. (2) Risk of injury due to fire, explosion or leakage. Do not disassemble, charge, crush or expose to fire or high temperatures or water. Do not mix used and new batteries, different brands or types.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No display or ambiguous reading.	Lower voltage, no battery or incorrect installation of battery.	Reinstall battery or replace battery.
Flicking number	Low voltage.	Replace battery.
Number skip or frozen display.	Internal error.	Remove battery, wait one minute and replace.
Frozen display and buttons not working.	One of the buttons may be stuck.	Release stuck button by gently sliding up or down slightly.

MAINTENANCE

The rule has been designed to operate for a long period of time with the minimum of maintenance. Continual satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Cleaning

- Clean with a soft cloth. Do not use an organic solvent to clean the gauge. Take care to protect against water and corrosion. Do not disassemble.

Storage

- Return to packaging after use if it is not to be used for a long time. Store rule in a dry and shady place. Never leave it outside or in a wet environment. Before storing, it is recommended to wipe surfaces with an anti-rust oil.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- Recycle raw materials instead of disposing as waste. Packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Household User

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by retailer when you purchase a new product.

Please call Trend Customer Services for advice as to how to dispose of unwanted Trend electrical products in an environmentally safe way or visit www.trend-uk.com

Business User

Please call Trend Customer Services for disposal of unwanted Trend electrical products.

Batteries and the Environment

This unit uses Lithium Ion (Li-Ion) batteries. When battery pack needs replacing, we recommend the following: Discharge the energy from the batteries by running them down completely and then remove from the tool. Li-Ion cells are recyclable so do not throw them away with household waste. They may end up in an incinerator or landfill, which must be avoided.

Instead, take the batteries to a Trend Service Agent, your local Trend Stockist or a local recycling station. If necessary contact your local municipality for disposal information. The collected batteries will be disposed of properly and/or used for recycling purposes.

The attention of UK users is drawn to The Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998, and any subsequent amendments. Users should also read the HSE/HSC Safe Use of Woodworking Machinery Approved Code of Practice and Guidance Document and any amendments. Users must be competent in woodworking equipment before using our products.

QUARANTEE

All Trend products are guaranteed against any defects in either workmanship or material, except products that have been damaged due to improper use or maintenance.

DE - DIGITALER TIEFENMESSER/D60

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von der Trend, eines der besten, entschieden haben. Bitte beachten Sie diese Bedienungsanleitung. Nur so wird eine dauerhafte Leistung sichergestellt.

TECHNISCHE DATEN

- Messbereich Lochtiefe: 0-80 mm (0-3 1/8")
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C
- Betriebsstrom: $\leq 100\mu A$
- Anzeigeauflösung: 0,1 mm (0,004")
- Maximale Messgeschwindigkeit: 1,5 m/s (60 in/s)
- Betriebsdauer: 1500 Std
- Batterie: CR2032 3 V Lithium-Batterie
- Transport- und Lagertemperatur: 10 °C bis +70 °C
- Lochtiefe: 0-50,8 mm (0-2")
- Betriebsfeuchtigkeit: $\leq 85\% rH$, Luftfeuchte
- Auflösung: 0,05 mm (0,002")
- Wiederholbarkeit: 0,1 mm (0,004")
- Schutzklasse: IP50
- EMV-Stufe: 2
- Gewicht: 92 g

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

Bezeichnet die Gefahr von Personenschäden, Lebensgefahr oder Beschädigung des Werkzeugs bei Nichtbeachtung der Anweisungen.

VERWENDUNGZWECK

Dieses Messgerät dient zur Einstellung der Schnitttiefe eines Fräasers oder Spindelgäts. Es kann auch zur Messung von Bohrlöchern von bis zu 50,8 mm Tiefe verwendet werden. Nicht an Maschinen mit hoher Vibration installieren.

SICHERHEIT

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Es handelt sich hierbei um ein empfindliches Präzisionswerkzeug. Ziehen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen. Bitte beachten Sie die scharfen Kanten, vermeiden Sie Kratzer. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht als Spielzeug oder Waffe verwenden. Klemmgefahr für Hand/Finger zwischen Lineal und Stoß.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

Vor der Verwendung unserer Produkte müssen die Benutzer mit Holzbearbeitungsmaschinen vertraut sein. Beachten Sie Ihre Arbeitsumgebung, bevor Sie Werkzeuge verwenden. Vergewissern Sie sich, dass die Arbeitsposition komfortabel ist und das Bauteil sicher eingespannt ist. Halten Sie Kinder und Besucher von Werkzeugen im Arbeitsbereich fern. Alle Werkzeuge besitzen ein Restrisiko und müssen daher mit Vorsicht behandelt werden. Wenn sich der Clip beim Gebrauch versehentlich löst, stellen Sie sicher, dass er nicht in die Maschine fällt oder, gefallen ist.

BREIHEREICHUNG DER TEILE - (Fig.1)

- A Lineal mit Skala
- B Batteriefach
- C Antriebschraube
- D LCD-Anzeige
- E mm/inch/fraction [mm/Zoll/Bruch]-Taste
- F On/Off [Ein/Aus]-Taste
- G INC/ABS-Taste
- H Markierung für Tiefenmessstift
- I Tiefenmessstift
- J Standfußmagnet
- K Kleiner Anschlagclip (bei Lieferung an Lineal montiert)
- L Standfuß

DIE OPERATION - (Fig.2)

ON/OFF [Ein/Aus]-Taste

- Zum Einschalten kurz die Taste ON/OFF [Ein/Aus] drücken:



EN Original Instructions
DE Übersetzung Der Originalanleitung
FR Traduction Des Instructions Originales
NL Vertaling Van De Originele Instructies
DK Oversættelse Af De Originale Instruktioer
SE Översättning Av De Ursprungliga Instruksionerna
NO Översettelse Av De originale Instruksionene
FI Alkuperäisten Ohjeiden Suomentus



Trend Machinery & Cutting Tools Ltd.
Odhams Trading Estate, St Albans Road
Watford, WD24 7TR, England
Tel: 0044(0)1923 249911
technical@trendm.co.uk
www.trend-uk.com

© Trend Machinery & Cutting Tools Ltd. 2020.
© All trademarks acknowledged. ExOE



Im ABS-Modus die Taste kurz drücken, um den Nullpunkt einzustellen. Zum Abschalten des Messgeräts die Taste länger als 3 Sekunden drücken. Die LCD-Anzeige wird automatisch nach 5 Minuten abgeschaltet.

WICHTIG!

Um die Akkulaufzeit zu erhalten, drücken Sie Taste ON/OFF [Ein/Aus] so lange, bis das Messgerät abgeschaltet ist. Die automatische Abschaltung schaltet nur die LCD-Anzeige aus.

mm/inch/fraction [mm/Zoll/Bruch]-Taste

- Drücken Sie kurz die Taste mm/inch/fraction [mm/Zoll/Bruch], um zwischen den drei Modi zu wechseln. Im Modus Fraction [Bruch] wandelt die Anzeige in Schritten von 1/32" ± 0.004 " den Messwert nach dem Dezimalpunkt in eine Bruchzahl um. Außen des Dezimalpunkts blinkt die Anzeige „in“.

INC/ABS-Taste

- Drücken Sie die Taste kurz, um zwischen INC-Modus und ABS-Modus zu wechseln. Rufen Sie den INC-Modus auf, um gleichzeitig den Nullpunkt einzustellen (auf der Anzeige erscheint „INC“). Wenn Sie in den ABS-Modus wechseln, wird auf der LCD-Anzeige „ABS“ angezeigt. Der ABS-Modus dient zum Messen einer Länge ab Null. Der INC-Modus dient zum Messen einer Länge vom letzten Messpunkt aus.

Absolutwert-Messung (ABS) - (Fig.2)

- Das Messgerät durch kurzes drücken der Taste ON/OFF [Ein/Aus] einschalten, kurz die Taste INC/ABS drücken, um in den ABS-Modus zu wechseln (LCD-Anzeige zeigt „ABS“ an). Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF [Ein/Aus], um den Messwert auf Null zu setzen. Der Messwert ist nun ein absoluter Wert.

Relative Messung (INC) - (Fig.3)

- Das Messgerät kann an jeder beliebigen Stelle in den INC-Modus umgeschaltet werden und wird dabei gleichzeitig auf Null gesetzt (auf der Anzeige erscheint „INC“). Der Messwert ist nun ein relativer Wert.

Tiefenmessstift

- Das Messgerät verfügt über einen Tiefenmessstift, der an das Lineal angebracht werden kann, um Bohrtiefe zu messen. Wenn der Tiefenmessstift benötigt wird, kann er an der Halterung für den Tiefenmessstift am Standfuß befestigt werden.

Kleiner Anschlagclip

- Die Messlehre verfügt über einen kleinen Anschlagclip, der am Ende des Lineals angebracht werden kann, um das Schneidwerkzeug für kleine Anschläge der Größe 4 mm x 4 mm oder weniger auf einem Fräsbett einzustellen. Der Clip ermöglicht es, dass das Lineal bündig mit dem Anschlag der Messbrücke abschließt. Der Clip wird nicht benötigt, um Anschläge über 4 mm x 4 mm einzustellen.

WARNING!

Der kleine Anschlagclip ist ein Steckaufsatz auf Stifte. Vergewissern Sie sich, dass der Anschlagclip fest mit dem Lineal verbunden ist und überprüfen Sie regelmäßig den Sitz. Wenn Sie den Clip nicht für kleine Anschläge verwenden, bewahren Sie ihn bitte sorgfältig in der Produktverpackung auf, um zu verhindern, dass er versehentlich von Lineal entfernt wird und verloren geht. Wenn sich der Clip beim Gebrauch versehentlich löst, stellen Sie sicher, dass er nicht in die Maschine fällt oder, gefallen ist.

Antriebsknopf Maßlineal - (Fig.4)

- Drehen Sie den Antriebsknopf im Uhrzeigersinn, um das Maßlineal zu arretieren.
- Drehen Sie den Antriebsknopf gegen den Uhrzeigersinn, um das Maßlineal zu lösen.

Batteriewechsel - (Fig.5)

- Ziehen Sie die Lasche oben an der LCD-Anzeige, um das Batteriefach herauszuheben.
- Ziehen Sie das Batteriefach heraus.
- Entfernen Sie die alte Batterie. Setzen Sie eine neue Batterie vom Typ CR2032 3 V ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Minuspol der Batterie nach oben zeigt. Der Pluspol befindet sich auf der Unterseite der

- Batterie.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder vorsichtig hinein. Nicht kippen oder verdrehen.

Batteriewartung

Vorsichtig handhaben. Bei Beschädigung des Gehäuses besteht die Feuergefahr. Im Falle einer Beschädigung des Gehäuses ist eine besondere Vorgehensweise anzuwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 0044 (0)1923 249911. Leistungsaufnahme = 0,66 Wh.

- Bitte legen Sie die Batterien sorgfältig ein. Bitte kippen oder verdrehen Sie das Batteriefach nicht, wenn Sie es entfernen oder wieder an die Messlehre einsetzen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Anzeige oder mehrdeutige Anzeige.	Niedrige Spannung, keine Batterie oder falsche eingesetzte Batterie.	Setzen Sie die Batterie wieder ein oder ersetzen Sie die Batterie.
Blinkende Zahl	Batteriespannung zu niedrig.	Ersetzen Sie die Batterie.
Messwert springt hin und her oder die LCD-Anzeige ist eingefroren.	Interner Fehler.	Entfernen Sie die Batterie, warten Sie eine Minute und setzen Sie sie wieder ein.
Eingefrorenes Display und Tasten funktionieren nicht.	Eine der Tasten ist möglicherweise eingeklemmt.	Lösen Sie die eingeklemmte Taste, indem Sie ihn leicht nach oben oder unten schieben.

WARTUNG

Der Winkelmesser ist für den Betrieb über einen längeren Zeitraum bei minimaler Wartung ausgelegt. Durch die ordnungsgemäße Pflege und regelmäßige Reinigung wird ein zufriedenstellender, langlebiger Betrieb gewährleistet.

Reinigung

- Mit einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung der Messlehre kein organisches Lösungsmittel. Vor Wasser und Korrosion schützen. Nicht zerlegen.

Aufbewahrung

- Wird der Winkelmesser für längere Zeit nicht benötigt wird, geben Sie ihn wieder in die Verpackung. Trocken und schattig lagern. Keinesfalls im Freien oder in nassen Umgebungen lassen. Es wird empfohlen, vor dem Einlagern Rostschutzöl auf die Oberflächen aufzutragen.

UMWELTSCHUTZ

Die Verpackung sollte für ein umweltfreundliches Recycling sortiert werden. Getrennte Sammlung. Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Haushaltsbenutzer

Örtliche Vorschriften können beim Kauf eines neuen Produkts die getrennte Sammlung von Elektrogeräten aus dem Haushalt, auf Siedlungsabfällen oder im Einzelhandel vorsehen. Wenden Sie sich an den Trend-Kundendienst, um Informationen zur umweltgerechten Entsorgung unerwünschter Trend-Elektrogeräte zu erhalten, oder besuchen Sie www.trend-uk.com

Geschäftsbenuzer

Wenden Sie sich an den Trend-Kundendienst, um unerwünschte Trend-Elektrogeräte zu entsorgen.

Batterien und die Umwelt

Dieses Gerät verwendet Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion). Wenn der Akku ausgetauscht werden muss, empfehlen

wir Folgendes: Entladen Sie den Akku, indem Sie ihn vollständig entladen und dann aus dem Werkzeug entfernen. Li-Ion-Zellen sind recycelbar. Werfen Sie sie daher nicht in den Hausmüll. Sie können in einer Verbrennungsanlage oder Müllsortieranlage landen, was vermieden werden muss. Bringen Sie die Batterien stattdessen zu einem Trend Service-Vertreter, Ihrem örtlichen Trend-Händler oder einer örtlichen Recycling-Station. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre örtliche Gemeinde, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten. Die gesammelten Batterien werden ordnungsgemäß entsorgt und / oder zu Recyclingzwecken verwendet.

GARANTIE

Trend gewährleistet für alle seine Produkte, dass sie keine Material- oder Herstellungsfehler aufweisen. Dies gilt nicht für Produkte, die durch unsachgemäße Benutzung oder Wartung beschädigt wurden.

FR - JAUGE DE PROFONDEUR NUMÉRIQUE/D60

Merci d'avoir acheté ce produit Trend. Utilisé dans le respect des présentes instructions, il devrait fonctionner durablement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme de mesure de profondeur de trou : 0-80 mm (0-3 1/8")
- Température de fonctionnement : 0 °C - + 50 °C
- Courant de travail : $\leq 100\mu A$
- Précision de lecture : 0,1 mm (0,004")
- Vitesse maxi de mesure : 1,5 m/s (60 po/s)
- Durée de vie de la pile : 1500 h
- Pile : Pile au lithium 3 V CR2032
- Température d'expédition et de stockage : 10 °C à + 70 °C
- Profondeur de trou : 0-50,8 mm (0-2")
- Humidité de fonctionnement : $\leq 85\% HR$
- Résolution : 0,05 mm (0,002")
- Répeatabilité : 0,1 mm (0,004")
- Niveau de protection : IP50
- Niveau CEM : 2
- Poids : 92 g

DECLARATION DE CONFORMITE

Ce produit est conforme à la Directive EMC 2004/108/EC.

Indique un risque de blessure, de mort ou de dommage à l'outil en cas de non-respect des instructions.

USAGE PRÉVU

Cet accessoire est destiné à régler la profondeur de coupe d'une fraise de défonceuse ou d'une lame de scie. Elle peut aussi mesurer les profondeurs de trou jusqu'à 50,8 mm. Ne pas installer sur des machines à fortes vibrations.

SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement et comprendre la fiche d'instructions avant toute utilisation. Cet outil de précision est très sensible. Ne pas le démonter ou le faire tomber. Prendre garde aux bords coupants et éviter de les froter. Ranger hors de portée des enfants. Ne pas utiliser comme jouet ou comme arme.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS DANS UN ENDROIT SÛR

Les utilisateurs doivent bien connaître les équipements de travail du bois avant d'utiliser nos produits. Prenez en compte l'environnement de travail avant d'utiliser les outils. Assurez-vous d'une position de travail confortable et d'un bridage correct des composants. Maintenez les enfants et les visiteurs à l'écart des outils et de la zone de travail. Tous les outils présentent un risque résiduel. Ils doivent donc être maniés avec précaution.

DESCRIPTION DES PIÈCES - (Fig.1)

- A Règle avec graduation
- B Logement de la pile
- C Vis de verrouillage
- D Écran LCD
- E Bouton mm/pouce/fraction
- F Bouton On/Off
- G Bouton INC/ABS
- H Rangement de la pign de profondeur
- I Pign de profondeur
- J Aimant du socle
- K Agrafe pour petite feuilleure (fournie montée sur la règle)
- L Pied

UTILISATION - (Fig.2)

- Courte pression sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil, en mode ABS courte pression pour le remettre à zéro. Longue pression de plus de 3 secondes pour l'éteindre. Fonction d'arrêt automatique de l'écran LCD dans 5 minutes.

Bouton ON/OFF

- Courte pression sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil, en mode ABS courte pression pour le remettre à zéro. Longue pression de plus de 3 secondes pour l'éteindre. Fonction d'arrêt automatique de l'écran LCD dans 5 minutes.

Bouton mm/pouce/fraction

- Une pression courte sur le bouton mm/pouce/fraction permet de basculer entre les trois modes. En mode fraction, la lecture à la ou moins 1/32" ± 0.004 " convertit le nombre après le point décimal en affichage de fraction. En dehors du point décimal

bewaren. Niet gebruiken als speelgoed of wapen. Kniegevaar (hand/vinger) tussen het huis en het blad.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK.

Onze producten zijn **alleen** bedoeld voor gebruikers die ervaring hebben met machines voor houtbewerking. Hou bij het gebruik van gereedschap rekening met de werkingwijze. Verzekert dat u een prettige werkhouding hebt en dat het werktuik goed is vastgeklemd. Hou kinderen en bezoekers uit de buurt van gereedschap en het werkgebied. Bij alle gereedschappen is er een restrisico, ze moeten dan ook met voorzichtigheid worden gebruikt.

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN – (Fig.1)

- A Lijniaal met schaalverdeling
- B Batterijkak
- C Kiemschroef
- D LCD display
- E Keuze mm/inch/inchfracties
- F ON/OFF knop
- G INC/ABS knop
- H Houder voor dieptepen
- I Dieptepen
- J Magniet in voet
- K Clip voor ondiepe spanningen (bij levering of de lijniaal gemonteerd)
- L Been

GEbruik – (Fig.2)

ON/OFF knop

- Druk kort op ON/OFF om het instrument in te schakelen. In ABS-modus druk kort voor de nulstelling. Het LCD-lampje aan de knop om uit te schakelen. Het LCD-display schakelt automatisch uit na 5 minuten.

BElangRIJK!

Om de levensduur van de batterij te verlengen moet u langer op ON/OFF drukken om het instrument geheel uit te schakelen. De automatische uitschakeling schakelt **alleen** de LCD uit.

Knop mm/inch/inchfracties

- Druk kort op mm/inch/fraction om tussen deze drie modi om te schakelen. In de inchfractie-modus wordt de meting aangegeven in hele inches en 1/32 inches. In deze modus knijpt het "in"-symbool.

INC/ABS knop

- Druk kort op deze knop voor omschakelen tussen INC (necrementeel/relatief) mode en ABS (absoluut) modus. Bij het kiezen van de INC-modus wordt het display op nul gesteld en verschijnt "INC". In de ABS-modus wordt het display op nul gesteld en verschijnt "INC". In de ABS-modus wordt de meting aangegeven op de afstand vanaf het nulpunt. In de INC-modus meet u de afstand vanaf een door u gekozen punt.

Absolute meting (ABS) – (Fig.2)

- Druk kort op ON/OFF om het instrument in te schakelen. Druk kort op INC/ABS om ABS-modus te kiezen. Het ABS-symbool op het display. Druk kort op ON/OFF voor nulstelling. De metingen zijn nu absolute maten.

Relative meting (INC) – (Fig.3)

- U kunt het instrument altijd omschakelen naar INC-modus. De meting wordt dan op dat punt op nul gesteld (INC-symbool op het display). De metingen zijn nu relatief/necrementeel vanaf dat punt.

Dieptepen

- Het instrument heeft een dieptepen die op de lijniaal wordt gestoken om de diepte van gaten te meten. Als de pen niet wordt gebruikt kunt u deze in de houder opbergen.

Clip voor ondiepe spanningen

- Het instrument heeft een clip voor ondiepe spanningen die op de lijniaal wordt gestoken voor het installeren van een freese in een freestaf voor spanningen van minder dan 4 x 4 mm. Door deze clip ligt de lijniaal gelijk met de achterkant van de poten van het instrument. De clip is niet nodig bij het installeren van de freese voor spanningen groter dan 4 x 4 mm.

WAarsCHUWING!

Deze clip wordt op de pennen gestoken. Verzekert dat de clip goed op de lijniaal zit, controleert dit regelmatig. Als de clip niet wordt gebruikt voor pennen spanningen, brek deze dan op in de verpakking van het instrument om verlies te voorkomen. Als de clip onbedoeld van de lijniaal los komt, controleert dan of de clip in de machine gevallen is.

Lijniaal vergrendelknop – (Fig.4)

- Draai de knop naar rechts om de lijniaal vast te zetten.
- Draai de knop naar links om de lijniaal vrij te zetten.

Plaatsen en vervangen van de batterij – (Fig.5)

- Om de batterij te plaatsen of te vervangen trekt u aan de nok boven de LCD.
- Trek het batterijkak naar buiten.
- Verwijder de oude batterijen. Plaats een nieuwe batterij: CR2032 3V.
- Plaats de negatieve pool van de batterij naar boven. De positieve pool is de onderkant van de batterij.
- Duw het batterijkak voorzichtig in het instrument. Draai of kantel het niet.

Omgaan met batterijen

WAarsCHUWING! Plaats de batterij op de juiste manier (+/-). (1) BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Het inslikken van een batterij kan binnen twee uur leiden tot ernstig letsel of de dood, door chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de doekdoos. Read de originele verpakking tot direct voor gebruik. Voor gebruikte batterijen onmiddellijk af (2) Gevaar van letsel door brand, explosie of lekken. Batterijen niet demonteren, opkleden, pletten of abtastelen aan brand, hoge temperatuur of water. Gebruik gebruikte en nieuwe batterijen van batterijen van verschillende merken-soorten niet door elkaar.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Geen display of onduidelijke uitlezing.	Batterijspanning te laag, batterij ontbreekt, batterij verkeerd geplaatst.	Plaats de batterij goed of vervang deze.
Cijfers knipperen.	Batterijspanning te laag.	Vervang de batterij.
Cijfers verspringen of uitlezing zit vast.	Interne fout.	Verwijder de batterij, wacht één minuut, plaats de batterij.
Uitlezing zit vast en knoppen werken niet.	Er kan een knop vastzitten.	Maak de vastzittende knop los door deze voorzichtig naar boven of onder te drukken.

ONDERHOUD

De lijniaal is ontworpen voor langdurig gebruik bij minimaal onderhoud. Een voortdurend bevredigend functioneren is afhankelijk van een juiste zorg voor het instrument en het regelmatig reinigen daarvan.

Reinigen

Reinig het instrument met een zachte doek. Reinig het instrument niet met organisch oplosmiddel. Stel het instrument niet bloot aan water of corrosie. Demonteer het instrument niet.

Opslag

Bewaar de lijniaal in de verpakking als die geruime tijd niet wordt gebruikt. Bewaar de lijniaal op een droge, donkere locatie. Laat de lijniaal nooit buiten of in een natte omgeving achter. Voer de opslag wordt het aanbevelen om de oppervlakken met antioestroïde in te smeren.

MILIEUBESCHERMING

Recycle grondstoffen in plaats van ze als afval te verwijderen. Verpakkingen moeten worden gesorteerd voor milieuvriendelijke recycling.

Afzonderlijke verpakking. Dit product mag niet met het normale huisvuil worden weggegoed.

Huishoudelijke gebruikers

Lokale voorschriften kunnen voorzien in gescheiden inzameling van elektrische producten uit het huishouden, op gemeentelijke afvalstopplaatsen of door een winkel wanneer u een nieuw product koopt. Neem contact op met de klantenservice van Trend voor advies over het gebruik van de afvalplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de afvalplaatsen te gebruiken op de juiste manier. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de afvalplaatsen te gebruiken op de juiste manier.

Zakelijke gebruikers

Neem contact op met de klantenservice van Trend voor het verwijderen van ongewenste elektrische Trend-producten.

Batterijen en het milieu

Dit apparaat gebruikt lithium-ionbatterijen (Li-Ion). Als de batterij moet worden vervangen, raden we het volgende aan: Ontlaad de energie van de batterijen door ze helemaal leeg te maken en haal ze uit het gereedschap. Li-Ion-cellen zijn recyclebaar, dus gooi ze niet weg met huishoudelijk afval. Ze kunnen in een verbrandingsoven of in een stortplaats terecht moeten worden vermeden. Breng de batterijen in plaats daarvan naar een Trend Service Agent, uw lokale Trend Stockist of een lokaal recyclingstation. Neem indien nodig contact op met uw plaatselijke gemeente voor informatie over verwijdering. De ingesloten batterijen worden op de juiste manier weggegoed en/of gebruikt voor recycling.

Wijst op het gevaar van lichamelijke letsel, overleden of schade aan het gereedschap indien de instructies niet worden opgevolgd. Gebruikers in het Verenigd Koninkrijk worden gewezen op de Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 en amendementen daarvan. Gebruikers dienen tevens de goedkeurende gedragscode en leidraad voor een veilig gebruik van houtbewerkingsmachines van de HSE/HSC en eventuele herzieningen daarvan te lezen. Gebruikers moeten aandacht zijn in het gebruik van apparatuur voor houtbewerking alvorens onze producten te gebruiken.

GARANTIE

Op alle producten van Trend rust een garantie tegen materiaal- en constructiefouten. Dit geldt niet voor producten die zijn beschadigd door een onjuist gebruik of onjuist onderhoud.

DK - DIGITAL DYBDEMÅLER/D60

Tak, fordi du har købt dette Trend-produkt, som du kan have glæde af i mange år, hvis det bruges i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning.

TECHNICAL DATA

- Måleområde for hulldybde: 0-80 mm (0-3 1/8")
- Arbejdstemperatur: 0 °C til +50 °C
- Arbejdsstrøm: $\leq 100 \mu A$
- Aflæsningsprecision: 0,1 mm (0,004")
- Maks. målehastighed: 1,5 m/s (60 tom/s)
- Strømtid: 1.500 timer
- Batteri: CR2032 3 V-litiumbatteri
- Forsendelse- og opbevaringstemperatur: 10 °C til +70 °C
- Hulldybde: 0-50,8 mm (0-2")
- Driftsfugtighed: $\leq 85\%$ relativ luftfugtighed
- Oplosning: 0,05 mm (0,002")
- Repeaterbarhed: 0,1 mm (0,004")
- Beskyttelsesniveau: IP50
- EMC-niveau: 2
- Vægt: 92 g

OVERENSSTEMMELSESRKLÆRING

Dette produkt overholder EMC-direktivet 2004/108/EF.

Angiver risiko for personskade, tab af liv eller skade på værktøjet i tilfælde af manglende overholdelse af instruktionerne.

TILSIGTET BRUG

Dette tilbehør er beregnet til at indstille kasser-/fræsedybden på en fræser eller savklinge. Den kan også bruges til at måle huller med en dybde på op til 50,8 mm. Må ikke monteres i maskiner med høj vibrationsniveau.

SIKERHED

Læs og forstå instruktionsarket omhyggeligt for brugtagnig. Dette er et fælsomt præcisionsværktøj. Undlad at skille det ad, og tab det ikke. Bemærk de skarpe kanter, og undgå ridser. Opbevar udlægsgelaget for børn. Må ikke bruges som legetøj eller våben. Risiko for fastklemning af hånd/finger mellem linéal og legeringsdæksel.

OPBEVAR DISSE ANVISNINGER ET SIKKERT STED. Brugers skal være kyndige i brug af træarbejdsredskaber, for de tager vores produkter i brug. Overvej arbejdsområdet, før værktøjet tages i brug. Sørg for, at arbejdsstillingen er behagelig, og at emnet er godt fastspændt. Hold børn og besøgende på afstand af værktøjet og arbejdsområdet. Alt værktøj har en restrisiko og skal derfor håndteres med forsigtighed.

BESKRIVELSE AF DELE – (Fig.1)

- A Lijnæl med skala
- B Batteriholder
- C Låseskrue
- D LCD-display
- E mm/tomme/brok-knapp
- F Tænd/sluk-knapp
- G INC/ABS-knapp
- H Opbevaring til dybdeind
- I Dybdeind
- J Bundmagnet
- K Lille faldskærm (leveres monteret på linéal)
- L Ben

BETJENING – (Fig.2)

Tænd/sluk-knapp • Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at tænde. I ABS-tilstand trykkes kort for at indstille til nul. Hold ned i over 3 sekunder for at slukke. Funktionen til LCD-autoslukning efter 5 minutter.

mm/tomme/brok-knapp

- Tryk kortvarigt på mm/tomme/brok-knappen for at skifte mellem de tre tilstande. I broktilstand konverteres tallet efter decimaltegnet 1/32" $\pm 0,004$ " til brokdelsvisning. Uden for decimaltegnet vil displayet blinke "in".

INC/ABS-knapp

- Tryk kortvarigt for at skifte mellem INC- og ABS-tilstand. Gå i INC-tilstand samtidig for at indstille NIL og displayet viser "GÅ". I ABS-tilstand, hvorefter LCD-displayet viser "ABS", ABS-tilstand er beregnet til enkeltmålinger fra nul. INC-tilstand er beregnet til måling fra et tidligere punkt.

Absolut måling (ABS) – (Fig.2)

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at tænde. Tryk kortvarigt på INC/ABS for at skifte til ABS-tilstand (LCD'en viser et ABS-symbol). Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at indstille til nul. Målelæset er nu det absolute tal.

Relativ måling (INC) – (Fig.3)

- Måleren kan skifte til INC-tilstand på et hvilket som helst sted og samtidig indstille til nul (displayet viser et INC-symbol). Målelæset er nu det relative tal.

Dybdeind

- Måleren har en dybdeind, der kan monteres på enden af linéalen for at måle huller. Når pinden ikke er brug, kan den placeres på tappeerne i dybdeindsnits.

Lille faldskærm

- Måleren har en lille faldskærm, der kan sættes på enden af linéalen for at indstille fræsere til små faldser med en størrelse på 4 mm x 4 mm eller mindre. Klemmen gør det muligt at flytte linéal med bagsiden af målerens ben. Klemmen er ikke nødvendig til indstilling af faldstørrelse på over 4 mm x 4 mm.

ADVARSER!

Den lille tåle på skubbes fast på pindene. Kontrolér, at klemmen sidder godt fast på linéal, og kontrolér det derefter med jævne mellemrum. Når klemmen ikke er i brug til små faldser, skal den opbevares i produktboksens låg for at forhindre, at den ryger af linéal ved et uheld. Hvis klemmen ryger af under brug, skal det kontrolles, at den ikke er faldet ind i maskinen.

Låsegebet til skalalinéal – (Fig.4)

- Drej grebet med uret for at stramme skalalinéal.

- Drej grebet mod uret for at løsne skalalinéal.

Batteriemontering og -udskiftning – (Fig.5)

- Træk i toppen over LCD-displayet for at fæste batteriet i eller skifte det.
- Træk batteriholderen ud.
- Fjern det gamle batteri. Isæt den nye batteritype CR2032 3 V.
- Sørg for, at batteriets minuspol vender opad. Pluspolen er på undersiden af batteriet.
- Skub batteriholderen forsigtigt på plads. Må ikke vippe eller vride.

Batterivedrigholdelse

ADVARSER! Isæt batteriet korrekt (+/-). (1) OPBEVARES UTLÆNGSELGT FOR BØRN.

Indtagelse kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald på held ned til to timer, også kemiske forbrændinger og risiko for perforering af spiserør. Kontakt straks en læge. Opbevar originalen/bilagene, indtil værktøjet er klart til brug. Bortskaf brugte batterier med det samme. (2) Risiko for personskade som følge af brand, eksplosion eller lekkage. Må ikke skilles ad, oplades, knuses eller udsættes for høje eller høje temperaturer eller vand. Bland ikke brugte og nye batterier, forskellige mærker eller typer.

FELSFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Intet display eller tydelig aflæsning.	Lavere spænding, intet batteri eller ingen forkert montering af batteriet.	Monter batteriet igen, eller udskift batteriet.
Blinkende tal	Lav spænding.	Udskift batteriet.
Overvisning af tal, eller display hænger.	Intern fejl.	Tag batteriet ud, vent et minut, og sæt det i igen.
Display hænger, og knapper virker ikke.	En af knapperne sidder måske fast.	Få den pågældende knap til at løsne sig ved forsigtigt at skubbe den en anelse op eller ned.

VEDLIGEHOLDELSE

Værktøjet er udviklet til at have en lang levetid med minimal vedligeholdelse. Værktøjet skal plejes og rengøres regelmæssigt for at sikre, at det fungerer tilfredsstillende.

Rengøring

- Rengør med en blød klud. Brug ikke et organisk oplosningsmiddel til at rengøre måleren. Sørg for at beskytte mod vand og korrosion. Må ikke skilles ad.

Opbevaring

Hvis værktøjet ikke skal bruges i en længere periode, skal det opbevares i den tilhørende emballage. Opbevar værktøjet på tørt og skyggetilfælde. Efterlad aldrig værktøjet udenfor eller i et vådt miljø. Det anbefales at aftrø overfladerne med en rustbeskyttende olie for opbevaring.

BESKYTTELSE AF MILJØET

Genanvend råvarer i stedet for at bortskaffes som affald. Emballagen skal sorteres til miljøvenlig genanvendelse. Separat samling. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Husholdningsbrug

Lokale forskrifter kan muligvis give mulighed for separat indsamling af elektriske produkter fra husholdningen, på kommunale affaldssteder eller af forhandleren, når du køber et nyt produkt.

Ring til Trend kundeservice for at få råd om, hvordan du bortskaffer andre elektriske produkter på en miljøvenlig måde, eller besøg www.trend-uk.com

Forretningsbrug

Ring til Trend kundeservice for bortskaffelse af uønskede elektriske Trend-produkter.

Batterier og miljøet

Li-Ion-celler er genanvendelige, så smid dem ikke med husholdningsaffald. De kan ender i en forbrændingsanlæg eller en deponi, som skal undgås.

I stedet skal du tage batterierne til en Trend Service Agent, din lokale Trend Stockist eller en lokal genbrugsstation. Kontakt om nødvendigt din lokale kommune for bortskaffelsesreglerne. De indsamlede batterier bortskaffes korrekt og/eller bruges til genbrugsformål.

Angiver, at manglende overholdelse af betjeningsvejledningen medfører risiko for langvarig, perfer for husholdningen, på kommunale affaldssteder eller af forhandleren, når du køber et nyt produkt. Brugere i Storbritannien henvises til PUWER-lovgivningen (The Provision and Use of Work Equipment Regulations) fra 1998 og tilhørende ændringer. Brugere bør også læse HSE/HSC-retningslinjerne om "Safe Use of Woodworking Machinery Approved Code of Practice and Guidance" og tilhørende ændringer. Vores produkter må kun bruges af personer, som er fortrolige med at anvende udstyret til træarbejde.

GARANTI

Alle Trend-produkter er garanteret fri for defekter i udførelse og materiale, undtagen hvis defekterne skyldes forkert brug eller forkert vedligeholdelse.

SE - DIGITAL DJUPMÅTARE/D60

Tack för att du valt denna Trend-produkt, som du kommer att kunna använda under lång tid om den används i enlighet med dessa anvisningar.

TEKNISKA DATA

- Håljudets måtårnåde: 0-80 mm (0-3 1/8 tum)
- Arbetsstemperatur: 0-50 °C
- Arbetsström: $\leq 100 \mu A$
- Afläsningssprecision: 0,1 mm (0,004 tum)
- Max. mätningshastighet: 1,5 m/s (60 in/s)
- Drifttid: 1.500 timmar
- Batteri: CR2032-litiumbatteri på 3 V
- Leverans- och förvaringstemperatur: 10 °C till +70 °C
- Håljud: 0-50,8 mm (0-2 tum)
- Luftfugtighet: $\leq 85\%$ rel. fukt.
- Upplösning: 0,05 mm (0,002 tum)
- Repeaterbarhet: 0,1 mm (0,004 tum)
- Beskyttelsklass: IP50
- EMC-nivå: 2
- Vikt: 92 g

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG.

Anger risk för personskada, livsförst eller skada på verktyget om instruktionerna inte följs.

AVSÄDD ANVÄNDNING

Detta tillbehör är avsett att användas för att ställa in skärldjupet för bladet på en fräs eller såg. Det kan även användas för att måla håldjup upp till 50,8 mm. Får inte installeras i maskiner med hög vibration.

SÄKERHET

Läs igenom och förstå instruktionsbladet noggrant före användning. Detta är ett känsligt precisionsverktyg. Ta inte isär eller tappa det. Observera de vassa kanterna, undvik repor. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte användas som lekssak eller som vapen. Risk för att händer/händer fastnar mellan linjal och legeringsdåse.

FÖRVARA Dessa ANVISNINGAR på EN SÄKER PLATS.

Användare måste ha erfarenhet av att använda snickerutrustning innan de använder våra produkter. Överväg arbetsmiljön innan du använder några verktyg. Se till att arbetspositionen är bekväm och att komponenten sitter fast ordentligt. Håll barn och besökare borta från verktyget och arbetsområdet. Alla verktyg har en kvarstående risk för skade därför förvaras försiktigt.

BESKRIVELSE AF DELER – (Fig.1)

- A Lijnæl med skala
- B Batteriholder
- C Låseskrue
- D LCD-skærm
- E Knappen mm/inch/fraction
- F ON/OFF-knapp
- G INC/ABS-knapp
- H Fæst til djupstift
- I Djupstift
- J Bæsmagnet
- K Faldskærm (leveres monteret i linjal)
- L Ben

ANVÆNDNING – (Fig.2)

- Tryk kort på ON/OFF for at sætte på enheden, tryk kort på ABS-læset for at nulstille. Tryk længe over 3 sekunder for at stenge av. Automatisk LCD-avslutning efter 5 minutter.

VIKTIGT!

Spara batteriet gennem at trykke længe på ON/OFF-knappen for at stenge av enheden. Den automatske avstængningen stænger bare av LCD-skærmen.

Knappen mm/inch/fraction

- Tryk kort på mm/inch/fraction for at konvertere mellem de tre læge. I fraction-læge, kommer en aflæsning omkring 1/32 tum $\pm 0,004$ tum at konvertere numeret efter decimaltegnet til brøkdelsvisning. Udenfor decimaltegnet kommer skærmen at blinke "in".

INC/ABS-knapp:

- Tryk kort for at konvertere mellem INC-læge og ABS-læge. Aktiver INC-læge samtidig for at nulstille (skærmen viser "INC"). Aktiver ABS-læge og LCD-skærmen viser "ABS". ABS-læge er til for måling av enstake punkt fra nul. INC-læge er til for måling frem en tidlige punkt.

Absolut måtning (ABS) – (Fig.2)

- Tryk kort på ON/OFF for at sætte på enheden, tryk kort på INC/ABS for at konvertere til ABS-læge (LCD-skærmen viser ABS-symbol). Tryk kort på ON/OFF for at nulstille. Måtnumret er nu et absolut nummer.

Relativ måtning (INC) – (Fig.3)

- Måtaren kan konvertere til INC-læge i alle læge og samtidig på INC/ABS for at konvertere til ABS-læge (LCD-skærmen viser ABS-symbol). Tryk kort på ON/OFF for at nulstille. Måtnumret er nu et absolut nummer.

Djupstift

- Måtaren kan tryk kort på skærmen på ånden av linjal for at sætte håldjup. Når det ikke anvendes kan stiftet forvaras på stiftfikraks.

Liten faldskærm

- Måtaren har en liten faldskærm, som kan monteres i ånden av linjal for at gøre det muligt at stalle in skærverktøjet for små faldser på 4 mm x 4 mm eller mindre på et frissbord. Klemmen gør at linjal kan være i linje med bagsiden av måtaren ben. Klemmen behøvs inte for at stalle in faldstørrelse over 4 mm x 4 mm.

VARNING!

Den lille faldskærm kan trykkes fast på stiftet. Se til at klemmen er ordentligt monteret på linjal og kontrollér at den sidder fast ordentligt. Når du ikke bruger små faldser ska klemmen forvaras forsigtigt i sin forpackning for at forhindre at klemmen oavsikkelig forsvinner fra linjal. Om klemmen løsner under anvendning kontrollér du att den inte hamnade i maskinen.

Låsvred för linjal – (Fig.4)

- Við vridet medurs til att dra á linjal.
- Við vridet moturs til att lossa linjal.

Ísättning og byte av batteri – (Fig.5)

- Dráa flikken överst på LCD-skærmen for att sætta i eller byta batteri.
- Dráa ut batteriholderen.
- Tá þort det gamle batteri. Sæt i den nye batteritypen CR2032 3 V.
- Se til att batteriets minuspol er överst. Pluspolen er á undersiden av batteriet.
- Skub tilbakka batteriholderen forsigtigt. Læg eller vrid inte.

Batteriønterøing

VARNING! Sæt i batteriet på rätt sätt (+/-). (1) FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Föröring kan leda till allvariga personskador eller dödsfall på så kort tid som 2 timmar på grunn av fråtskader og potensiell perforering av matstrupen. Kontakt ømedelbart lækere. Föörvara batteriet i originalforpackningen fram till användning. Kassera förbrukade batterier ømedelbart. (2) Risk for personskador på grunn av brand, eksplosion eller lekkage. Ta inte isår, ladda, krossa eller utsatt det för brand eller höga temperaturer eller vatten. Blanda inte begagnade og nya batterier, olika märken eller typer.

FELSKÖNING